

迅得电子作业人员规范细则

1. 凡进入生产区域的人员，必须进行合格的人体静电防护，有效消除人体静电后，方能进入生产区域；
2. 进入生产区域前，必须如下图佩戴好防静电帽，穿好防静电衣和防静电鞋；



戴好防静电帽,且头发不可露出超过10cm

穿好防静电衣(扣子需全部扣好,或拉链需拉到红线以上)

穿好防静电鞋(不可穿丝袜)

3. 人员穿戴好以上静电防护用品后，进入车间前还需进行人体综合电阻测试，测试合格后，方可进入生产区域；
4. 人员进入生产区域后如接触产品，必须戴好防静电手套或防静电手环；
5. 公司内部任何部门人员都有职责对静电防护不合格人员予以纠正；
6. 凡需接触ESD敏感组件、半成品或成品PCBA的人员，均需配备以及穿戴防静电衣、防静电鞋、防静电帽、防静电手套和/或防静电鞋；
7. 进入生产区域的人员，禁止拍照、携带U盘或硬盘等电子存储设备。

防静电设备佩戴注意事项：

1. 穿戴防静电衣帽时，头发需扎入帽内，不合格佩戴方式如下图；



2. 穿戴防静电衣时，衣扣要扣完整，衣袖不可卷起；
3. 防静电手环必须插在专门的接地插孔内，金属扣必须紧贴皮肤；



佩戴正确



佩戴错误

杭州迅得电子
一站式电子组装加工服务商
官网：www.exunde.com
浙江省杭州市余杭区五常大道163号C栋1-2层
业务联系：18958095137；18969959650



加业务员微信了解更多